



60- Le promontoire du Rocher

C'est à cet endroit, devant le « Rocher », que lors de la grande crue de décembre 1910 la Boire Torse « a repris son ancien lit » en se déversant par-dessus la levée du chemin de fer et en créant une brèche d'une soixantaine de mètres.

Devant le Rocher, la brèche spectaculaire de la boire en décembre 1910. à l'emplacement de son ancien débouché naturel.



40. - ANETZ. — INONDATIONS (Décembre 1910) - Seconde brèche - La Loire a repris son ancien lit.

* Remarquer la maison de la Cave au fond à gauche avec son pignon sud face au fleuve.

60

 L'eau s'était engouffrée en amont par deux brèches sur la commune de Varades. Un témoin raconte que « l'eau est arrivée avec une telle violence que le niveau s'est élevé de 3 mètres en 3 heures ». Près de cent feux étaient sous les eaux, mais il n'y eut aucune victime. Le niveau dans la vallée endiguée était d'un mètre plus haut que celui du fleuve. Toute cette eau est alors ressortie par le débouché naturel de l'ancien bras.

! L'inondation brutale de la Grande Prée d'Anetz-Varades en décembre 1910 a fait baisser dans le même temps le niveau de crue de 10 cm à Ancenis, 6 km en aval, d'où l'importance des champs d'inondation pour atténuer le niveau des grandes crues.

* Le Rocher d'Anetz comme celui du Fossé Neuf de Bouzillé, en face sur l'autre bord, forme un promontoire qui resserre la vallée fortement élargie entre Varades et Anetz. Entre ces deux promontoires, la largeur de la vallée entre coteaux est de 1850 m contre 3500 m en amont dans l'élargissement maximal.

La même brèche en voie de colmatage...



42. - ANETZ. - INONDATIONS (Décembre 1910) - Soudure de la seconde brèche.